

落雪、吹き溜まりに注意！



119 消防署より

下川消防署 ☎・☆4-2119

降雪期は、落雪などによりFF式ストーブなどの給排気筒が埋まっていると不完全燃焼を起し重大な事故になります。雪が少ないから大丈夫だと油断せずに、定期的に給排気筒が埋まっていないか確認しましょう。また、その際に灯油タンクやガスの配管の破損なども併せて確認するようにしましょう。

FF式ストーブの給排気



屋根の雪下ろしには十分に注意を！

除雪作業中による事故原因で最も多いのは、自宅など建物の屋根の雪下ろし中の事故で、全体の約6割を占めており、特に高齢者の方が事故に遭うケースが多くなっています。

雪下ろし前に気を付けることで事故は防げるので、次のことに十分注意してから作業しましょう。

～6つのポイント～

- ヘルメットや命綱などの安全装備品は使用前に点検を行い、必ず装備しましょう。
- はしごを使って登る際には、動かないようにしっかり固定をしましょう。
- 低い屋根であっても常に緊張感を持ち、油断せずに実施しましょう。
- 晴れの日には雪が緩み滑りやすくなっているため、足場には特に注意しましょう。
- 2人以上で作業を行い、やむを得ず1人の場合は、家族や隣近所に声をかけてから行う。また、緊急連絡を取れるように携帯電話を忘れず持つようにしましょう。
- 作業は無理して一度に行わず、こまめに休憩を取りましょう。



令和5年の状況(1月末現在)

救急出動回数 17件

火災件数 0件